**Apex Tool Group GmbH**
Industriestrasse 1
73463 Westhausen
Germany
Phone: +49 7363 81-0

# Änderungsindex Software S168715

Release notes software S168715

| Version | Release | German | English |
|---|---|---|---|
| **1.0.0** | | Initiale Version | Initial release |
| **1.0.1** | | • Einstellung für Bremse hinzugefügt<br>• Warnung bei veralteter Firmware | • Added brake option<br>• Warning for outdated firmware |
| **1.0.2** | | • Neue Firmware 481 | • New firmware 481 |
| **1.1.0** | | • Schreibgeschützte Textfelder verbessert<br>• Neue Übersetzungen<br>• Falsche Dateiendung bei TSV-Dateien behoben<br>• Neue Firmware 487 | • Improved read-only text fields<br>• New translations<br>• Fixed wrong file extension for TSV files<br>• New firmware 487 |
| **1.2.0** | | | |
| **1.3.0** | | | |
| **1.3.14** | | • Änderung max. Drehzahl bei 4 Nm Werkzeug | • Change max. speed with 4 Nm tool |
| **1.3.19** | | • Treiber-Blitzlicht-Fehler-Detektion und -Dokumentation implementieren<br>• Dokumentationsaufstockung<br>• Lokalisierungsaktualisierungen | • Add driver flashing failure detection<br>• Add more documentation<br>• Some localization updates |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |